

# OBID検査システムに係る各種マニュアル等の改版のお知らせについて

【令和6年12月8日公開】

独立行政法人自動車技術総合機構より、OBID検査ポータルに掲載されているOBID検査システムに係る各種マニュアル等について、令和6年12月8日(日)のシステムアップデート(アップデート内容は下記参照)に伴い、下記のとおり内容の改版を行った旨、情報提供がありましたのでお知らせいたします。

## 記

### 1.改版された各種マニュアル

(掲載ページ:<https://www.obd.naltec.go.jp/mainte/manual/>)

- ・「利用者管理システム操作マニュアル
- ・「特定DTC照会アプリ操作マニュアル」
- ・「OBID検査結果参照システム操作マニュアル」

※詳細につきましては、各操作マニュアルの「付録」中に掲載している「改訂履歴」からご確認ください。

### 2.改版された教育動画

(掲載ページ:<https://www.obd.naltec.go.jp/mainte/manual/>)

- ・「OBID検査の準備(初めてOBID検査を実施される方)」
- ・「OBID検査の実施」
- ・「OBID検査の結果確認」

### 3.システム改修による主な追加機能

#### 【特定DTC照会アプリ】

〈検査用スキャンツールの認定品(型式、ソフトウェアバージョン)自動チェック機能〉  
認定品であることが確認できないスキャンツールを使用し、OBID検査/確認を実施した場合、アプリの画面上部に「認定品でない可能性がある」旨の警告メッセージが表示されます。

<VCIの差し込みが甘い状態(半嵌合)の検知機能>

OBID検査/確認の結果、通信不成立であり、その原因としてVCIの差し込みが甘い状態(半嵌合)であることが推測される場合、それを検知し、アプリの画面上部に出力するエラーメッセージにてその可能性が伝えられます。