

検査場における事故防止のお願い

重大人身事故発生!!



①荷台寸法測定のため
荷台後面扉のロックを解除
して開けていったところ、
扉の重量が作業者に急激に
かかっていった。

扉の重量は、
大人4人で
ようやく
持ち上げる程度

②作業者は、後面扉の重さ
を支え切れず、地面との
間に挟まれ重傷を負った。



【原因】
開閉補助のためのバネが取り
付けられていなかった。

▶荷崩れにも
ご注意ください。



重量のある上下開き式の扉については、**事前に安全な開閉を確認**
してから受検されるようお願いいたします！

荷箱内に**荷物、仕切り板がないかの事前確認**もお願いいたします！

独立行政法人自動車技術総合機構